

八穂クリーンセンターダioxin類測定結果

焼却炉排ガス

規制値 0.1ng-TEQ/m³

採取位置	採取年月日	報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)
1号焼却炉煙突	R02.10.29	R03.03.10	0.00000057
2号焼却炉煙突	R02.10.30	R03.03.10	0.00000033
3号焼却炉煙突	R02.07.03	R03.03.10	0.00000061